

# Trucs & astuces pour des performances de haut niveau – La puissance du lithium-ion développée par Jungheinrich.



## 1. Avant la charge :

1.



Garer le chariot et activer le frein.

2.



Arrêter la machine et retirer la clé.

3.



Brancher le chargeur.

4.



Vérifier l'état de charge.

## 2. Après la charge :

1.



Appuyer sur le bouton d'arrêt.

2.



Débrancher le chargeur.

3.



Vérifier le chariot et la batterie.

## 3. Pendant le fonctionnement :

1.



Vérifier l'état de charge.

2.



S'assurer que la batterie du chariot est suffisamment chargée.

3.



Utiliser les pauses pour la charge intermédiaire.

## 4. Bon à savoir :

1.



Recharger complètement la batterie une fois par semaine.

2.



Ne stationner pas à la lumière directe du soleil.

3.



Ne stationner pas dans des endroits où la température descend sous le point de congélation.

4.



En cas de problèmes : contacter le service clientèle Jungheinrich au numéro vert **0800 85 666**.