

› Neu und nur bei Jungheinrich AG

Die professionelle Ex-Schutz-Revision

Die Logistik für die chemische und die pharmazeutische Industrie ist herausfordernd. Strengste gesetzliche Vorschriften und höchste Priorität für Sicherheit und Hygiene im Umgang mit sensiblen, oft auch gefährlichen Produkten setzen hier unverrückbare Leitplanken. Das gilt für den Transport, die Lagerung und den sachgerechten Umgang mit Gefahrenstoffen genauso wie für die Arbeits- und Umweltsicherheit.

Damit die Sicherheit explosionsgeschützter Stapler im fortgeschrittenen Alter gewährleistet ist, müssen sie regelmässig geprüft werden. Stapler mit Ex-Schutz sind etwas Besonderes. Deshalb bedarf es auch eines besonderen Service. Als einziger Anbieter bietet Jungheinrich nebst der Ex-Schutz-3-Jahres-Wartung neu die professionelle Ex-Schutz-Revision an. Damit erfüllen wir die wachsende Nachfrage unserer Kunden und halten gleichzeitig die hohen Sicherheitsansprüche der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/24/EU (ATEX = «Atmosphères Explosibles») 100-prozentig ein.

Verlassen Sie sich auf unser Wartungs-Know-how

Der Service für Ex-Schutz-Stapler ist ein komplexes Thema, das selbst geschulte Sicherheitsbeauftragte vor nicht alltägliche Fragen stellt. Als Hersteller explosionsge-



Bild: Jungheinrich AG

Als einziger Anbieter bietet Jungheinrich nebst der Ex-Schutz-3-Jahres-Wartung neu die professionelle Ex-Schutz-Revision an.

schützter Stapler wissen wir genau, worauf es ankommt. Die Revision führen wir in unserem stationären Service bei Junghein-

rich in Hirschthal durch, in dem unsere nach einem besonderen Ausbildungskonzept geschulten Mitarbeiter alle technisch und rechtlich notwendigen Arbeiten vornehmen.

Für Ersatz ist gesorgt

Die Revisionsdauer beträgt ungefähr 3–4 Wochen. Ein passendes Ersatzgerät wird dem Kunden auf Leihbasis zur Verfügung gestellt.

Hauptinhalt der Ex-Schutz-Revision

- DC-Motoren: Ersatz von Kohlen, Lagerbuchsen, Revision und Auswuchten Rotor und Stator, Kontrolle Spaltmasse, Prüfung Wellenrundlauf usw.
- Überprüfung, Reinigung aller elektrischen und leitenden Komponenten sowie Austausch, falls nötig
- Ersatz Kabel, Kabeldurchführungen, Gehäuseverschraubungen, Schösser, Schützen, Räder, Bolzen, bei Bedarf auch neue Gabelummantelung usw.
- Testen und Laden der Batterie sowie Überprüfung aller Komponenten
- Kontrolle aller von aussen zugänglichen Kunststoffoberflächen mit antistatischem Schutz sowie Austausch bei Beschädigung
- Prüfen der ohmschen Widerstände auf Einhaltung der vorgeschriebenen Werte
- Bremsen: Kontrolle der Funktion «erhöhte Absicherung» von Bremsbelagverschleiss und Thermostat gegen Überhitzung
- Reparaturen gemäss Mängelliste und Angebotsfreigabe
- Lackierung Gerät

Die obligatorische 1-Jahres-Wartung ist bei dieser Revision inklusive.

JUNGHEINRICH

Kontakt

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal
+41 62 739 31 00
aftersales@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch